

  
**ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN**

Greve Kommune  
Rådhuset  
Rådhusholmen 10  
2670 Greve

Teknisk Forvaltning

15 DEC. 2004

Dok. ID 269762  
2004-0759  
15V-1h

13. december 2004  
Sag 6643-150  
/ejj

**Advarsel til ejere af UNIC 119 huse**

Ved boring i en søjle fik en beboer i Farum alvorlige forbrændinger som følge af en stikflamme, der opstod da gnister fra boremaskinen antændte udsivende brint.

I forbindelse med opførelse af UNIC 119 huse i slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne er der anvendt nogle firkantede søjler af galvaniseret stål.

Det har vist sig, at galvaniseringen går i forbindelse med betonen i fundamentet, så der dannes brint. Denne brint ophobes inde i søjlen, der er lukket i toppen. Teknologisk Institut har efterfølgende undersøgt flere søjler og konstateret, at der også i disse søjler er brint.

På denne baggrund skal Erhvervs- og Byggestyrelsen hermed anmode Greve Kommune om at advare beboerne i følgende bebyggelser med UNIC 119 huse mod at bore huller i de pågældende søjler:

Syrenkæden  
Gyvelkæden

Bemærk husene har stået i ca. 35 år, så der er ingen grund til panik. Der sker ingenting, hvis blot søjlerne står i fred for ydre påvirkning.

BYG-ERFA er i færd med at udarbejde et orienteringsblad, der beskriver problemet og anviser, hvordan brinten kan ventileres ud uden fare. Når orienteringsbladet foreligger til februar, vil Erhvervs- og Byggestyrelsen orientere kommunen herom.

Med venlig hilsen

  
Ejner Jerking

**ERHVERVS- OG  
BYGGESTYRELSEN**

Dahlerups Pakhus  
Langelinie Allé 17  
2100 København Ø

Tlf 35 46 60 00  
Fax 35 46 60 01  
CVR-nr. 48 46 41 14  
ebst@ebst.dk  
www.ebst.dk